

PROCON - SC	
Recebido em	13/08/2021
Protocolo nº	
Sector	distrito
<input type="checkbox"/> Arquivar	<input type="checkbox"/> Divulgar
<input type="checkbox"/> Cumprimentar	<input type="checkbox"/> Anexo ao Processo
<input type="checkbox"/>	
Responsável	



São Paulo, 06 de Agosto de 2021.

DE / FROM:

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. ("HMB")

PARA / TO:

Ilmo. Sr.(a) Diretor(a) do PROCON/SC.

REF.:


Envio de comprovante de protocolo do Relatório Periódico ao Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor ("DPDC") do Ministério da Justiça – Recall dos veículos HB20 e HB20S, equipados com motor 1.0 Turbo e, transmissão manual de seis marchas, modelo 2016 a 2018, fabricados entre 28.01.2016 e 05.02.2018, de chassis não sequenciais 9BHBG51BAGP561697 a 9BHBG51BAJP870541.

Ilmo. Sr.(a) Diretor(a),

A **HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. ("HMB")**, com sede na Avenida Hyundai, nº 777, Bairro Água Santa, Piracicaba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.394.422/0001-42, em atendimento ao artigo 1º da Portaria Conjunta SDE-DENATRAN nº 69/2010 e ao artigo 2º, inciso III da Portaria n. 487 do Ministério da Justiça, de 15 de março de 2012, vem apresentar o relatório periódico de Recall dos veículos HB20 e HB20S, equipados com motor 1.0 Turbo e, transmissão manual de seis marchas, modelo 2016 a 2018, fabricados entre 28.01.2016 e 05.02.2018, de chassis não sequenciais 9BHBG51BAGP561697 a 9BHBG51BAJP870541., protocolado tempestivamente perante o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC).

Permanecemos à inteira disposição de V. Sas. para prestar eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,


Tacilio A. da Silva
OAB/SP 290.688

José Thiago C. Bonatto
OAB/SP 239.116

Roberto Lopes Tavares
OAB/SP 265.488

Hyundai Motor Brasil

Av. Hyundai 777, Água Santa
Piracicaba, São Paulo
CEP 13413-900 - Brasil

T + 55 19 3373-1000

www.hyundai.com.br



ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar preposição, compromissos ou acordos, receber e dar quitação, requerer falência, agindo em conjunto ou separadamente, exceto para receber intimações previstas o artigo 525, do CPC, na fase executória, podendo, ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para atuar na apresentação de cópia de Relatório Periódico de recall encaminhado ao DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), bem como de informação encaminhada ao PROCON.

Campinas, 06 de junho de 2019

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

2

São Paulo, 05 de agosto de 2021.

PARA:

**Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos –
CGCTPA do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (“DPDC”)**

REF.:

**Campanha de chamamento nº. 08012.000624/2018-37 - Recall dos
veículos HB20 e HB20S, equipados com motor 1.0 Turbo e, transmissão
manual de seis marchas, modelo 2016 a 2018, fabricados entre 28.01.2016
e 05.02.2018, de chassis não sequenciais 9BHBG51BAGP561697 a
9BHBG51BAJP870541.**

Prezados Senhores,

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. (“HMB”), por seus advogados, nos autos do **processo de chamamento** em referência, vem respeitosamente, à presença dessa Ilustre Coordenação-Geral, em atenção ao disposto no artigo 7º, inciso I, da Portaria nº 487 do Ministério da Justiça de 15.3.2012, apresentar o **décimo oitavo relatório periódico** da campanha de chamamento dos veículos acima especificados, nos seguintes termos:

1. A HMB apresentou em 28.03.2018 a essa D. Autoridade o Comunicado de realização de *recall* dos veículos. Naquela oportunidade, a HMB informou que, de acordo com o relatório de gerenciamento de produtos, foram identificadas 6.737 unidades produzidas e comercializadas a clientes finais no Brasil.
2. Até o momento, a HMB já inspecionou o **TOTAL de 6.184 veículos**, alcançando aproximadamente 91,79% do total de veículos objeto da campanha.

Estados	Total de veículos atendidos	INSPEÇÃO + KIT TÉRMICO	INSPEÇÃO + SUBSTITUIÇÃO
AC	42	20	22
AL	60	42	18
AM	103	49	54
AP	11	4	7
BA	207	76	131
CE	203	83	120
DF	181	51	130
ES	112	31	81
GO	249	105	144
MA	100	69	31
MG	421	94	327
MS	149	52	97
MT	156	62	94
PA	151	46	105
PB	123	48	75
PE	199	87	112
PI	115	29	86
PR	365	91	274
RJ	369	96	273
RN	139	60	79
RO	48	21	27
RR	10	2	8
RS	450	143	307
SC	336	106	230
SE	59	16	43
SP	1,799	366	1,433
TO	27	4	23
TOTAL	6,184	1,853	4,331